



Specifikationer

Km
146.000

Km/l
14,5

1. registrering
Marts 2009

Modelår
2009

Nypris
DKK 189.994,-

HK / Nm
107 HK / 144 Nm

Type
Halvkombi

0-100 km/t
11,7 sek

Tophastighed
170 km/t

Drivmiddel
Benzin

Trækjul
Forhjul

Tank
50 l

Grøn ejeravgift
DKK 3.920,- / årligt

Gear
Manuelt gear

Gear
5 gear

Suzuki Liana

GLX

DKK 39.900,-

Kontantpris



Billeder (7)

SERVICE
 udført i overensstemmelse med Suzuki fabrikkens forskrifter

15.000 km/
 12 mdr. Specialte: Hyundai & Suzuki
 Eduard Auto
 Tordenskjoldsgade 31, 8200 Århus N
 Tlf. 86 16 87 55, Fax 86 16 81 56
 cvr. 2754 9462

Km 7930 Dato 16/3-2010

45.000 km/
 36 mdr. **BILER ApS**
 Farøvej 32 - Tlf. 98 92 18 18
 9800 Hjørring

Km 25834 Dato 28/3-12

30.000 km/
 24 mdr. Specialte: Hyundai & Suzuki
 Eduard Auto
 Tordenskjoldsgade 31, 8200 Århus N
 Tlf. 86 16 87 55, Fax 86 16 81 56
 cvr. 2754 9462

Km 14115 Dato 15/3-2011

60.000 km/
 48 mdr. **BILER ApS**
 Farøvej 32 - Tlf. 98 92 18 18
 9800 Hjørring

Km 56216 Dato 4/6-2014

PRIS
 med Suzuki fabrikkens forskrifter

105.000 km/
 84 mdr. **AutoMaster**
 Knudlund Auto Support ApS
 Knudlundvej 22 - 8063 Them
 Tlf. 87 96 10 091

Km 146300 Dato 8-12-2025

90.000 km/
 72 mdr. **BILER ApS**
 Farøvej 32 - 9800 Hjørring
 Tlf. 98 92 18 18 - Mobil 29 19 69 03 - CVR 28 72 03 90

Km 97320 Dato 16/6-18

120.000 km/
 96 mdr. **Stempel og yunderskrift**

Km 15885 Dato 15/8-18

Olieskift foretaget
 Dato 13/4/23 Ved 56230 km
 Olietype
 På gensyn
 Dato 24/4/24 Ved 50000 km
 Udført arbejde
 Kollidert
 Sækkasse/Diff.
 Bremsevæske
 Kølervæske
 Dækk. væske
 Dækk. Kontrol af

Bevis for regelmæssigt karosserifertersyn

(35-36 mdr. karosserifertersyn)

• Bil OK
 • Bilrepareret
 • Skade/karosseri repareret
 • Skade/karosseri repareret efter fabriksansætning

Ja Nej
 Ja Nej
 Ja Nej

Via resultat af eftersyn med disse symboler:
 + Stenslag
 # Rids
 @ Lakske
 (Tegningen dækker alle modeller)

• Karosseriskade
 • Rustbeskyttelseskode

Ja Nej
 Ja Nej
 Ja Nej

Bevis
 (23-24 mdr. k)

Finm Allan Eriksen
Automobiler A/S
 Viborgvej 2877 | Ravnøen 21
 8210 Århus V | 86 24 75 00

Dato: 29-10-10 Km: 2561

Bevis for regelmæssigt karosserifertersyn

(47-48 mdr. karosserifertersyn)

• Bil OK
 • Bil repareret
 • Skade/karosseri repareret
 • Skade/karosseri repareret efter fabriksansætning

Ja Nej
 Ja Nej
 Ja Nej

Via resultat af eftersyn med disse symboler:
 + Stenslag
 # Rids
 @ Lakske
 (Tegningen dækker alle modeller)

• Karosseriskade
 • Rustbeskyttelseskode

Ja Nej
 Ja Nej
 Ja Nej

Bevis
 (23-24 mdr. k)

Finm Allan Eriksen
Automobiler A/S
 Viborgvej 2877 | Ravnøen 21
 8210 Århus V | 86 24 75 00

Dato: 4/6-10 Km: 56216

Bevis for regelmæssigt karosserifertersyn

(35-36 mdr. karosserifertersyn)

• Bil OK
 • Bil repareret
 • Skade/karosseri repareret
 • Skade/karosseri repareret efter fabriksansætning

Ja Nej
 Ja Nej
 Ja Nej

Via resultat af eftersyn med disse symboler:
 + Stenslag
 # Rids
 @ Lakske
 (Tegningen dækker alle modeller)

• Karosseriskade
 • Rustbeskyttelseskode

Ja Nej
 Ja Nej
 Ja Nej

Bevis
 (23-24 mdr. k)

ABS-Auto A/S
 Frederiksbjergvej 258
 9800 Hjørring
 Tlf. 96 67 95 40

Dato: 29/5-12 Km: 258851



Udstyrsliste (13)

A
ABS bremses Anhængertræk Antispin

E
El-ruder x4 El-spejle

F
Fuldautomatisk klimaanlæg

I
Isofix

S
Service OK Servostyring Splitbagsæder
Startspærre Sædevarme

T
Tonederuder